

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття Кам'янець-Подільського Фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну

«18» серпня 2023 року

м. Кам'янець-Подільський

в присутності:

В'ячеслава Волоховича -	заступника начальника відділу організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
Петра Придруга -	інспектора СЮП ВП Кам'янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області
Олега Івасюка -	заступника директора з АГР
Олексія Блящука -	начальника штабу з ЦЗН коледжу

у присутності директора коледжу - Ольги Мальченко проведено огляд об'єкта розташованого за адресою вул. Соборна, 1, що належить Міністерству Освіти і науки України, державної форми власності

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта підвальне приміщення

Найпростіше укриття
Гімнастична зала
Склад
основне функціональне призначення

вбудоване приміщення

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа $76,3 + 69,3 = 145,6$ кв. м, загальний об'єм 436,8 куб. м,
на кількість осіб 146

з розрахунку 1 особа на 1 м.²

2. Загальний стан об'єкта:

Технічний:	обмежено працездатний
Санітарний:	задовільний
загальний стан приміщень :	

сухі

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: один вхід та один аварійний не захищені

Не обладнано для доступу осіб з інвалідністю

4. Стан системи вентиляції:

Штучна

5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання, наявність баків для питної не в достатній кількості

6. Стан каналізаційної системи:

не передбачено проєктом

санвузли:

Біо-туалет у кількості -1 од.

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

немає в наявності

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення

не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення

Електрообладнання та електроосвітлення є в наявності у справному стані

9. Справність систем зв'язку та оповіщення:

є в наявності гучномовці, радіоточка, інтернет

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

наявна система пожежної сигналізації

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння

укомплектовано

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття (об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як

найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов : _____

Підписи осіб, які склали цей акт:

 В'ячеслав Волохович


заступник начальника відділу
організації заходів цивільного
захисту ГУ ДСНС України у
Хмельницькій області

 Петро Придруга

інспектор СЮП ВП Кам'янець-
Подільського РУП ГУ НП в
Хмельницькій області

 Олег Івасюк

заступник директора з АГР

 Олексій Блащук

начальник штабу з ЦЗН коледжу

З актом ознайомлений(на):

Директор коледжу



(підпис)

 Ольга МАЛЬЧЕНКО

(імя, прізвище)

« 18 » 08 2023 року